


中津祇園保存協議会 安全対策注意箇所リスト (R01.05.12実施) 【上祇園1】

	チェック箇所	形状	高さ (cm)	備考	チェック実施者
上1	南整形外科前	架空線	550以下		殿町
上2	新博多町1丁目アーケード西側入口	架空線	470cm		新博多町
	↓上1		↓上2		
					
上3	村上記念病院杏林アパート付近	架空線	500cm		片端町
上4	片端町集会所付近	架空線	550cm		片端町
	↓上3		↓上4		
					
上5	南部小学校プール南側	架空線	不明	進行方向に対して左側が低い	片端町
上6	歴史博物館付近	道路		未舗装状態	片端町
	↓上5		↓上6		
					

中津祇園保存協議会 安全対策注意箇所リスト (R01.05.12実施) 【上祇園2】

	チェック箇所	形状	高さ (cm)	備考	チェック実施者
上7	三ノ丁～片端町(西門)	架空線	不明	垂れ下がり	片端町
上8	新魚町筋	障害物		ブロック塀崩壊	新魚町
	↓上7		↓上8		
					
上9	新魚町筋	架空線	不明		新魚町
上10	新魚町筋	架空線	不明		新魚町
	↓上9		↓上10		
					